







YÊU CẦU KỸ THUẬT:

-Dung sai kích thước,dung tích: $\pm 8\%$.

-Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$

-Vật liệu thân bồn inox:SUS-304.


-Vật liệu chân bồn inox:SUS-V201.

-Độ dày thân bồn:1 mm.








Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn công ty.

CHÚ Ý:

+ Chân bồn đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh		BI 10000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành:Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên			
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			
Lịch sử thay đổi:			Quyển:		Bản vẽ số:
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ:1/40	Số lượng:
				Dung sai theo bảng:	 

ĐÀ KIỂM SOÁT








YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Vật liệu chân bồn inox: SUS-V201
- Dung sai kích thước: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$.

CHÚ Ý:

- +Chân đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh			
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên		CBI 10000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật:
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			Lưu hành: Nhà máy ☐
Lịch sử thay đổi:				Quyển:	Khách hàng ☒
Lần:	Ngày:	Nội Dung:	Tỉ Lệ: 1/40	Dung sai theo bảng:	Loại: Thông thường ☒
					Hàng đặt ☐
					Bản vẽ số:
					Số lượng:





YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dung sai kích thước, dung tích: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$
- Vật liệu thân bồn inox:SUS-304.
- Vật liệu chân bồn inox:SUS-V201.
- Độ dày thân bồn:1 mm.







Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn công ty.

CHÚ Ý:

- + Chân bồn đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh		BI 12000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành:Nhà máy
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên			Khách hàng
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			Loại: Thông thường
Lịch sử thay đổi:				Quyền:	Hàng đặt
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ:1/40	Bản vẽ số:
				Dung sai theo bảng:	Số lượng:
					

ĐÃ KIỂM SOÁT







YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Vật liệu chân bồn inox: SUS-V201
- Dung sai kích thước: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$.

CHÚ Ý:

+Chân đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh			
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên		CBI 12000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành: Nhà máy
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			Khách hàng Loại: Thông thường Hàng đặt
Lịch sử thay đổi:				Quyển:	Bản vẽ số:
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ: 1/40	Số lượng:
				Dung sai theo bảng:	




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dung sai kích thước, dung tích: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$
- Vật liệu thân bồn inox:SUS-304.
- Vật liệu chân bồn inox:SUS-V201.
- Độ dày thân bồn:1 mm.








Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn công ty.

CHÚ Ý:

- + Chân bồn đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh			
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên		BI 15000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành:Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			
Lịch sử thay đổi:				Quyền:	Bản vẽ số:
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ:1/40	Số lượng:
Dung sai theo bảng:					

ĐÃ KIỂM SOÁT




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Vật liệu chân bồn inox: SUS-V201
- Dung sai kích thước: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$.




CHÚ Ý:


+Chân đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN 		
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh		 TANADAITHANH CBI 15000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành:Nhà máy	☐
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên			Khách hàng	☒
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			Loại: Thông thường Hàng đặt	☒ ☐
		Lịch sử thay đổi:		Quyển:	Bản vẽ số:	
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ: 1/40	Số lượng:	
				Dung sai theo bảng:		








Technical drawing of a circular structure, likely a well or a large container, showing dimensions and text. The drawing includes a cross-section view of the structure, which is a semi-circle with a flat base. The top half is shaded black and contains the text "LÀM THẠNH" in white, curved letters. The bottom half is white. The structure is supported by a base with diagonal bracing. Dimensions are indicated with arrows and numbers: 2445 (total height), 1230 (height of the white section), 160 (height of the base), 420 (width of the top section), 2200 (radius of the semi-circle), and 2300 (width of the base). A red stamp at the top reads "TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐÀ THẠNH".

+ Chân bòn đi theo bòn.



	Ngày:	Tên:	Ký:	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh		 TANADAITHANH BI 20000LN-2200	
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên			
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			
Lịch sử thay đổi:				Quyền:	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Lần:	Ngày:	Nội Dung:	Tỉ Lệ: 1/40	Bản vẽ số:	
			Dung sai theo bảng:		 

DÀ KIỂM SOÁT



YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Vật liệu chân bồn inox: SUS-V201
- Dung sai kích thước: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$.





CHÚ Ý:

+Chân đi theo bồn.

				TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	Ngày: 05/09/2022	Tên: Tô Văn Thanh	Ký:	 TANADAITHANH CBI 20000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật:
Kiểm Tra	Ngày: 05/09/2022	Tên: Phan Thành Nguyên	Ký:		Lưu hành: Nhà máy
Duyệt:	Ngày: 05/09/2022	Tên: Lương Khánh Thiện	Ký:		Khách hàng
Lịch sử thay đổi:				Quyển:	Loại: Thông thường
Lần:	Ngày:	Nội Dung:	Tỉ Lệ: 1/40	Dung sai theo bảng:	Hàng đặt
				Bản vẽ số:	
				Số lượng:	


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
 NHÀ MÁY LONG AN
 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

DÀ KIỂM SOÁT
 (Seal)










YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dung sai kích thước, dung tích: $\pm 8\%$.
 - Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$
 - Vật liệu thân bồn inox: SUS-304.
 - Vật liệu chân bồn inox: SUS-V201.
 - Độ dày thân bồn: 1.2 mm.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn công ty.
- CHÚ Ý:**
- + Chân bồn đi theo bồn.



	Ngày:	Tên:	Ký:	TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh			
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên		BI 25000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			
Lịch sử thay đổi:				Quyển:	Bản vẽ số:
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ: 1/40	Số lượng:
				Dung sai theo bảng:	

DÃ KIỂM SOÁT





YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Vật liệu chân bồn inox: SUS-V201
- Dung sai kích thước: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$.


CHÚ Ý:

+Chân đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh			
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên		CBI 25000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			
Lịch sử thay đổi:				Quyền:	Bản vẽ số:
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ: 1/40	Số lượng:
				Dung sai theo bảng:	

DÀ KIỂM SOÁT

CTY KIM KHÍ & GIA DỤNG TẠT
*** NHÀ MÁY LONG AN ***
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dung sai kích thước, dung tích: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$
- Vật liệu thân bồn inox:SUS-304.
- Vật liệu chân bồn inox:SUS-V201.
- Độ dày thân bồn: 1.2 mm.








Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn công ty.

CHÚ Ý:

- + Chân bồn đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh		BI 30000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành:Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên			
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			
Lịch sử thay đổi:				Quyển:	Bản vẽ số:
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ:1/40	Số lượng:
				Dung sai theo bảng:	 

ĐÃ KIỂM SOÁT




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Vật liệu chân bồn inox: SUS-V201
- Dung sai kích thước: $\pm 8\%$.
- Dung sai độ dày vật liệu: $\pm 5\%$.

CHÚ Ý:

+Chân đi theo bồn.

	Ngày:	Tên:	Ký:	TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH NHÀ MÁY LONG AN	
Thiết Kế	05/09/2022	Tô Văn Thanh		CBI 30000LN-2200	Phạm vi kỹ thuật: Lưu hành:Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Kiểm Tra	05/09/2022	Phan Thành Nguyên			
Duyệt:	05/09/2022	Lương Khánh Thiện			
Lịch sử thay đổi:				Quyển:	Bản vẽ số:
Lần:	Ngày:	Nội Dung:		Tỉ Lệ:1/40	Số lượng:
				Dung sai theo bảng:	